

Quick 3

110 830

Ausarbeitungsset mit 6 verschiedenen Instrumenten zur Ausarbeitung aller Tiefziehmaterialien

Finishing set with 6 different instruments for finishing all thermoforming materials

Jeu d'élaboration avec 6 instruments différents pour élaborer tous les matériaux de thermoformage

Set di finitura con 6 strumenti diversi per la rifinitura di tutti i materiali da termoformatura

Set de acabado con 6 diferentes herramientas para el desarrollo de todos los materiales de termoformado



1 Stichfräser
für grobes
Ausschneiden
hohe Drehzahl
(> 20 000 U/min)
Schutzbrille

1 separating cutter
for rough cutting
high revolutions
(> 20 000 rpm)
safety goggles

1 fraise à séparer
pour découper
grossièrement
grand nombre de tours
(> 20 000 rév/min)
lunettes protectrices

1 fresa da taglio
per taglio rapido
ad alta velocità
(> 20 000 giri/min)
utilizzare occhiali di
protezione

1 fresa de corte
para el devastado
de alta velocidad
(> 20 000 rev/min)
gafas protectoras



2 HSS-Spiralbohrer
für feines
Ausschneiden
hohe Drehzahl
(> 20 000 U/min)
ohne Druck arbeiten!
Schutzbrille

2 HSS-twist drills
for more precise
contours
high revolutions
(> 20 000 rpm)
work without load!
safety goggles

2 HSS-forets hélicoï-
daux pour découper
des contours fins
grand nombre de tours
(> 20 000 rév/min), tra-
vailler sans pression!
lunettes protectrices

2 frese a spirale HSS
per taglio di precisione
ad alta velocità
(> 20 000 giri/min)
lavorare senza eserci-
tare pressione!
utilizzare occhiali di
protezione

2 brocas espirales HSS
para contornear
de alta velocidad
(> 20 000 rev/min)
¡Trabajar sin presionar!
gafas protectoras



1 Hartmetallfräser
zum Beschleifen
hohe Drehzahl
(> 20 000 U/min)
Schutzbrille

1 carbide bur
for grinding
high revolutions
(> 20 000 rpm)
safety goggles

1 fraise en métal dur
pour abraser
grand nombre de tours
(> 20 000 t/min)
lunettes protectrices

1 fresa in metallo duro
per molaggio
ad alta velocità
(> 20 000 giri/min)
utilizzare occhiali di
protezione

1 fresa de carburo
para fresar
de alta velocidad
(> 20 000 rev/min)
gafas protectoras




1 Liskosil-/
zum Beschleifen und
fein Vorpulieren groß-
flächiger Bereiche,
max. 10 000 U/min
Schutzbrille

1 Liskosil-/
for grinding and
fine prepolishing
of larger areas
max. 10 000 rpm
safety goggles

1 Liskosil-/
pour abraser et
prépolir finement des
surfaces grandes,
max. 10 000 rév/min
lunettes protectrices

1 Liskosil-/
rifinire e precludare
aree estese
max. 10 000 giri/min
utilizzare occhiali di
protezione

1 Liskosil-/
para un pre-pulido fino
de áreas extendidas
máx. 10 000 rev/min
gafas protectoras




1 Liskosil-m,
zum Beschleifen und
fein Vorpulieren enger
Bereiche,
max. 10 000 U/min
Schutzbrille

1 Liskosil-m,
for grinding and
fine prepolishing
of narrow areas
max. 10 000 rpm
safety goggles

1 Liskosil-m,
pour abraser et
prépolir finement des
zones restreintes
max. 10 000 rév/min
lunettes protectrices

1 Liskosil-m,
rifinire e precludare
zone interdentali
strette
max. 10 000 giri/min
utilizzare occhiali di
protezione

1 Liskosil-m,
para un pre-pulido fino
de zonas interdental
estrechas
máx. 10 000 rev/min
gafas protectoras



1 Liskosil-s,
Bearbeitung occlusaler
Frühkontakte und
Schieneninnenseiten,
max. 10 000 U/min
Schutzbrille

1 Liskosil-s,
treatment of occlusal
premature contacts
and inside of splints
max. 10 000 rpm
safety goggles

1 Liskosil-s,
pour travailler des
contacts prématurés
occlusals et l'intérieur
des gouttières
max. 10 000 rév/min
lunettes protectrices

1 Liskosil-s,
trattamento dei
pre-contatti occlusali
e l'interno dei splint
max. 10 000 giri/min
utilizzare occhiali di
protezione

1 Liskosil-s,
tratamiento de los
pre-contactos oclusa-
les y el interior de las
férulas
máx. 10 000 rev/min
gafas protectoras

Lieferformen/delivery forms/forme de livraison/
confezionamento/formato de suministro

Stichfräser
fissure bur
fraise à séparer
fresa da taglio
fresa de corte

HSS-Spiralbohrer
HSS-twist drill
foret hélicoïdal HSS
fresa a spirale HSS
broca espiral HSS

Hartmetallfräser
carbide bur
fraise en métal dur
fresa in metallo duro
fresa de carburo

Liskosil-/
6 St./p.
1x Mandrell/
mandrel/mandrin
mandrino/mandril

Liskosil-m,
6 St./p.
1x Mandrell/
mandrel/mandrin
mandrino/mandril

Liskosil-s,
6 St./p.
1x Mandrell/
mandrel/mandrin
mandrino/mandril

2 St./p. **110 836**

3 St./p. **110 876**

1 St./p. **110 837**

223 240

223 230

223 220